

Groupe scolaire Gaston-Dumont

Sécurité routière et accès sécurisés aux écoles

1 École maternelle : Entrées et sorties des enfants et parents

1a Solution actuelle

Le renforcement du plan vigipirate empêche désormais l'entrée des parents dans l'école. Afin d'éviter une trop grande concentration de personnes devant l'entrée principale de l'école maternelle la directrice a obtenu de la mairie l'autorisation pour les parents d'accéder aux 3 classes donnant sur la rue via le portail du parking des enseignants (qui reste fermé).

Problème : cet accès est dépourvu d'un passage piétons permettant une traversée sécurisée de la rue des 3 Rodés.



Problèmes :


- absence de trottoir bateau
- absence de passage piétons

1b Solution souhaitée

La directrice suggère l'ouverture, coté parvis, d'un portillon qui desservirait les 3 classes coté rue, en lieu et place du passage par le portail du parking des enseignants.

Une différence de niveau entre le parvis et l'allée le long des classes nécessite l'aménagement d'une rampe et non pas de marche(s).

Cette solution serait plus sécurisante que celle récemment mise en place coté parking.




2 Allée

Le trottoir de contournement des commerces le long de la résidence se trouve resserré au niveau de la grille.

Problèmes :

Passage difficile

Accumulation excessive d'eau en cas de pluie.




3 Contre allée

À chaque venue à l'école (matin, midi et soir) un grand nombre de personnes (à pieds, avec poussette, en trottinette, à vélo ou en fauteuil) emprunte un trottoir étroit^(A) ou à défaut la contre-allée^(B) se retrouvant alors face aux voitures.

Problèmes :

- trottoir insuffisamment large pour se croiser
- absence de trottoirs surbaissés^(C)



4 Passage protégé

Passage protégé face au parvis du groupe scolaire

Problèmes :

Affaissement de la chaussée

Manque de continuité entre le passage piétons et le trottoir (dénivelé important)

